

185(T)/2017 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Temporary Suspension the Operation of Lach Huyen Channel.

Source: Maritime Administration of Hai Phong Notice No. 1762/TBHH-CVHHHP

Chart affected - VN50007 (Edition number 1, Edition date April 16th, 2015)

1. Related to the Repair Works of Power Cables 35KV R.371 E2.24 crossing Lach Huyen Navigational Channel at position of paired buoys P17/P22 which is limited by an area with the coordinates in the table bellow, all the operations on this area will be temporarily suspended from 05:00a.m to 17:00p.m on 20, 21, 22 September 2017:

<i>Point</i>	<i>Position</i>
A	20°48.48'N 106°54.22'E
B	20°48.70'N 106°54.84'E
C	20°48.29'N 106°54.99'E
D	20°48.10'N 106°54.45'E

2. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

185(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tạm thời ngừng hoạt động luồng Lạch Huyện.

Nguồn: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Thông báo số 1762/TBHH-CVHHHP

Hải đồ ảnh hưởng - VN50007 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)

Liên quan đến công việc sửa chữa cáp điện 35KV R.371 E2.24 qua luồng Lạch Huyện ở vị trí cặp phao P17/P22 bị giới hạn bởi khu vực có tọa độ các điểm trong bảng dưới đây, tất các hoạt động trong khu vực này tạm ngừng từ 05h00 đến 17h00 trong các ngày 20,21,22 tháng 9 năm 2017 :

<i>Điểm</i>	<i>Vị trí</i>
A	20°48.48'N 106°54.22'E
B	20°48.70'N 106°54.84'E
C	20°48.29'N 106°54.99'E
D	20°48.10'N 106°54.45'E

2. Người hàng hải được khuyến cáo tăng cường cảnh giới khi hành hải qua khu vực này.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)