

112(T)/2019 VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 155(T)/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart - VN50023[previous update 108/2019]

Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 15°24.72'N, 108°46.93'E is temporarily out of service.

Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 15°24.52'N, 108°47.18'E is temporarily out of service.

Lateral buoy, *Fl.G.4s*, in position 15°24.32'N, 108°47.27'E is temporarily out of service.

Lateral buoy, *Fl(2+1).G.10s*, in position 15°24.25'N, 108°47.58'E is temporarily out of service.

Special buoy, *Fl(3+1).Y.12s*, in position 15°24.15'N, 108°47.42'E is temporarily out of service.

Special buoy, *Fl(3+1).Y.12s*, in position 15°24.18'N, 108°47.35'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

112(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT- Hệ thống phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 155(T)/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ - VN50023 [cập nhật trước 108/2019]

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 15°24.72'N, 108°46.93'E tạm ngừng hoạt động.

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 15°24.52'N, 108°47.18'E tạm ngừng hoạt động.

Phao luồng, *Fl.G.4s*, ở vị trí 15°24.32'N, 108°47.27'E tạm ngừng hoạt động.

Phao luồng, *Fl(2+1).G.10s*, ở vị trí 15°24.25'N, 108°47.58'E tạm ngừng hoạt động.

Phao báo hiệu đặc biệt, *Fl(3+1).Y.12s*, ở vị trí 15°24.15'N, 108°47.42'E tạm ngừng hoạt động.

Phao báo hiệu đặc biệt, *Fl(3+1).Y.12s*, ở vị trí 15°24.18'N, 108°47.35'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)