

200(T)/2017 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 279/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50014 (Edition number 1, Edition date April 16th, 2015)

Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 18°49.74'N, 105°44.39'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

200(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 279/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN50014 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 18°49.74'N, 105°44.39'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)