

17(T)/2018 VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 24T/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50004 (Edition number 2, Edition date April 11th, 2017)

The Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 20°58.67'N, 107°03.15'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

17(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 24T/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN50004 (Phiên bản 2, ngày 11 tháng 4 năm 2017)

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 20°58.67'N, 107°03.15'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)